

Patent number: JP58013218
Publication date: 1983-01-25

Inventor: UEDA TAKEAKI; KURA TOORU
Applicant: MITSUBA ELECTRIC MFG CO

Classification:

international: F16C11/06european: F16C11/06


Application number: JP19810108171 19810713 **Priority number(s):** JP19810108171 19810713

Report a data error here

Abstract of **JP58013218**

PURPOSE:To make it easy to fix a ball joint to a link by fixing a pair of spherical joint ball on a pin inserted in the link of wire driving structure, etc. in the structure of ball joint to transmit a motor driving force to the wiper for automobile.

CONSTITUTION:A pin 3a forming a joint ball 3a on its one end integrally is first pressedly put in a link aperture 2a from its other end. Next, the pin 3c projected from a link 2 is inserted in a ball hole 3d of the other joint ball 3b, a pin 3c is fixed to the joint ball 3b to fix the link 2 to a ball joint 3 by fixing the protruding part of the pin 3c projected from the joint ball 3b by a spinning processing. A driving force from the motor is transmitted to a driving shaft 4 of a link assembling body 1, making the driving shaft 4 rotate normally or reversely toward a pointing arrow, making the link 2 do a pendulum motion with the driving shaft 4 as a center, and making a wiper do a reciprocal motion through the joint balls 3a, 3b.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Family list
3 family member for:
JP58013218
Derived from 1 application.

1 STRUCTURE OF BALL JOINT

Publication info: JP1503265C C - 1989-06-28

JP58013218 A - 1983-01-25 JP63047928B B - 1988-09-27

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許 公報 (A)

昭58—13218

⑤Int. Cl.³F 16 C 11/06

識別記号

庁内整理番号 6907-3 J **63公開** 昭和58年(1983)1月25日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

匈球接手の構造

创特

願 昭56-108171

22H

[昭56(1981)7月13日

⑫発 明 者

上田健昭

桐生市廣澤町1丁目2681番地株 式会社三ツ葉電機製作所内 70発 明 者 倉徹

桐生市廣澤町1丁目2681番地株 式会社三ツ葉電機製作所内

の出 願 人 株式会社三ツ葉電機製作所

桐生市廣澤町1丁目2681番地

個代 理 人 弁理士 小橋一男

外1名

明 細

1. 発明の名称

球袋手の構造

- 2. 特許請求の集団
 - 1. 自動車ワイペ駆動機構等のリンク連結部に 使用される球接手の構造にかいて、リンク等 の抵持体に穿散した所定任の選孔にピンを挿 通させると共に前記ピンに略球状をした一対 のジョイントオールを固定させたことを特徴 とする球接手の構造。
 - 2. 前記リョイントは一ルは略々同一の大きさを有し、かつ前記通孔の後に比較して寸法が大であることを特徴とする特許請求の範囲部1項記載の建築手の構造。
 - 3. 前記ピンは前記ジョイントオールの一方と 一体形成したことを特徴とする特許請求の範 選集1項記載の球要手の構造。
 - 4. 前記一対のジョイントボールは前記担持体 の同一面側に設けたことを特徴とする特許請求の集団第3項記載の球番手の構造。

- 5. 首記ピンの1個に首記透孔の係より業々大 径の大振器を設け、首記大揺器を首記過孔内 に圧入させて前記ピンを首記担持体に圧入機 定させたことを特徴とする特許請求の集團部 1項記載の球要手の構造。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は食動車用のワイスを駆動するための サンタ機構に関し、更に詳述すればモータの駆動力を左右のワイスに伝達する球要手の構造に 関するものである。

第5節は使来のリンク組立体10の模式的側面図である。平板状のリンク11はその両機に孔を穿散してあり、一方の孔に駆動権13をリンク 101に固定し、他方の孔には球獅手12を取付けてリンク組立体10が構成されている。そことからの駆動力を積々のリンク機構等(不図示)によつでリンク組立体10の駆動権13を矢印方向で示す類(正逆保証させることにより、球獅手12の各

ジョイントポール 12m, 13m K取付けられたり ンタ部件(不图示)により央々左及び右のワイ ペ(不回示)を在復退動させる。第6回はリン タ11への承接手12の取付方法を説明する模 大闘であり、第7日はサシク組立体10の模式 的正面固である。球漿手12はその軸方向両端 に暗球状のジョイントポール 12 m 及び 12 b が 形成されてかり、その中間にはセレーション 124年円月方向一様に形成されている。セレー ション124はその凹凸の延長方向が遺標手12 の軸方向であり、セレーション 124のジョイン トポール 12m倒着回に開送してセレーション 124より大任のストッパ120世形成されている。 そして、ジョイントメール 1.25 の直径は円量室 状に形成されたセレーション 124の円頭宣伝と **りも小さくしてあり、セレーション 1240円屋** 直任と時月長に穿散された。リング110リンク 孔 1 1 a K、建歩手 1 2 をジョイントポール 12b 側から挿入してセレーション 124をリンタ孔 11aに圧入し、リンタ11から若干奥出し大セ

特開昭58-13218(2)

レーション 12d を絞めてその円角方向数ヵ所に絞 め部 180 を設けるととにより、球袋手13を リン タ11に間定していた。 とのようを球 矢手1まは 一体成型であり、形状が振めて複雑であるために 各ジョイントポール 12a 。 12b 及びセレ ーション 12d 等の形成に切割加工を必要とし、加工コスト 上大きな問題点を有していた。また、モータのト ルタタ印加されるジョイントポールは、その頭圧を 極力小さくするために大径であるのがよいが、 が ヨイントピール 12b は 5 ン 夕 孔 11a 及 ぴセレーショ ン 12d の直径よりも小径である必要があり、リン **タ11の大きさおその設置 スペース上側的を受け** けることからジョイントポール 12b はジョイン トポール 128 男様の十分な大きさとすることが できず、大トルタのモータを使用し得ないとい う差点ようつた。 更に、セレーション 12d モ鮫 めるためには、ジョイント*ポール* 12b を避けて ナる必要があるが、ジョイントオール 12b とも レーション 124 の直径差が上述の如き渡由から 振めて小さいため、球袋手12のリンタ11へ

の取付けお難しく、飲め装置の寸法精度に対し て厳密を管理お要求されていた。

本発明は以上の点に個みなされたものであって、切削工程を省略して加工コストが低く。またりョイントは一ルの直径に制約を受けず。いたりョイントは一ルの直径に制約を受けず。いたりョイントは付けなり、これでは、一般である。本発情に対した所定を構造した。また一分のりながある。などは、また、また、は、では、ないである。など、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないである。など、ないである。など、ないである。など、ないである。など、ないである。

以下。無付の即面を参考に本発明の具体的実施の無機について影明する。第1回は本発表の リンタ組立体1の第1実施例を示す模式的側面 即であり、第2個(1)~(6)は球接手3のリンク 2 への取付方法を影明する模式的である。リンク 2は平板状であつてその一様に孔を建設してあ

り、この孔に駆動軸4の一増何を圧入しその機。 都を絞めて駆動軸4をリンク2に無亩に固定し てるる。リンク2の他難にはリンク孔2aを穿 投してるつて、ジョイントオール31五次36 並びにピンるもからたる球漿手るを、ピンる。 をリンタ孔2aに挿道して取付けてある。即ち、 ピン30は適宜直径の円柱状であり、任金の直 任を有する略球状のジョイントオールるぁとピ ン3:4とは冷間級連等により一体的に成型加工 して製造される。ジョイントポール35は任金 の直径を有する路球状であつて、ジョイントは ール3a及びピン3eとは別休で同様に冷間鏡 遊等により成型加工される。 ジョイントポール るりはその略々中心を通つてピンSeの直径と り若干大価のオール孔84を穿散してあり、ま 大球状のジョイントポールるりにかけるリンク 2 の反対貨幣は球の一部を削款した如くオール 孔さるに振楽の平増面を形成してあつて。更に ポール孔はその前配子担害側端部は所聞留取り を施してテーパー部30を形成してるる。なか。



リンタ2のリンタ孔28の直径はピン3cの直径と勝々同一である。

従つて、上述の如を球袋手るをリンタ2に取 付ける場合は、第2図(0)化示す如く、その一端 にジョイントポール3aを一体的に形成したビ ン8cを、先ずその他準備からリンク孔2ェに 圧入する。次いで、リンタるから突出したピン 3 e モジロイントピール 8 b のポール孔 3 d K 挿通する。ピン3cの長さはジョイントポール 3 b 単嵌通された状態でジョイントポール 8 b から適長突出するようにしてあり。第2図(c)に 示す如く。ピン3eの突出部を例えばスピニン **火加工して飲めることにより。ピン3 cをジ**目 イントポールるbに固定する。鮫め部31はジ ヨイントポールるもの平担面から若干央出する #ジョイントピール 3 b の直径で規制される球 面内に収まつているので、 畳のジョイントポー ルるbにワイペに連結されたリンタ部材(不図 示)を嵌合した場合にそのリンク部材とジョイ ントポール3hとの類級を阻害することはたい。

È



特開昭58-13218(3)

上述の如くリンタ2に取付けられたジョイント部材 3 は、そのジョイントポール 3 a 及び 3 b に左又は右のワイペに連結されたリンタ部材が 類要可能に嵌合ざれ、モータからの駆動力を例 たば種々のリング機構によりリンタ組立体 1 の 駆動軸 4 に伝達し、駆動軸 4 を中心として扱り子運動をし、ジョイ

ントボール B B 及びるりはワイパを在復運動させる。

面して、各ショイントポール3a及び3bは その取付けに厳してリンタ孔2mを挿通させる 必要がないから任意の大きさにすることができ、 いずれのジョイントメールも面圧を小さく保持 するのに十分大きな形状にすることができ。従 つて大トルクのモータを使用してワイペを駆動 するととかできる。なか。ジョイントポール84 及びるりの表面にニッケルメッキ等を施すこと により、その耐食性を向上さぜることができる のに加え、更にジョイントポール3m及び3b に嵌合させるリンク部材の滑動性を向上させる ことができる。球袋手3は構造が振めて単純で あり、ジョイントポールる日とジョイントポー ルるa及びピン8cとを別体としたから。これ らを冷間鍛造等のヘッメ加工により容易に製造 することができ。従来の如くセレーションを切 関加工する必要がないため加工コストが低い。 また、ピン3cを飲めてジョイントポール3b

に固定するのは通常のメビニング加工によればよく、従来の如く高稽度の特定の治具を使用する必要がなく、 球要手 3 のリンク 2 への取付けが容易である。更に、球要手 3 はビン3 e をリンク孔 2 a に圧入することにより位置狭めされるから、球接手 3 をリンク 2 へ高稽度で取付けることができる。

び右のワイペに連結されるジョイントポール 3 A 及び3 b おいずれもリンタ2の一方の領方 に取付けられており。モータ及びリンタ機構の 設置スペース等の都合上。各ジョイントポール 3 A 及び3 b をリンタ2の両側に配数し得ない 場合等に有効である。

次に、本発明の解るの実施例について設明ナンクを集集のの解るの実施例の球接手5のリンクを発明する機式図である。球が要手5は、2個のジョイントポール5を及びであるはいずれるがでは、2000年によって、2000年により、200

球の球面との間の空間が絞め部5 1 の絞め代として機能することはジョイントポール 3 b の場合と同様であり、またテーペー部 5 e が絞め効果を高めることも同様である。

ēģ.

面して、球要手 5 は各 ジョイント ボール 5 a 及び 5 b 並びにピン 5 c がいずれも単体で製造され、またこれらは極めて単純な形状をしているから、球要手 3 に比して加工が一層 8 b は を 本的には同一形状でよいから、大量生産る。その他の利点は球要手 8 の場合と同様である。

以上学説した如く、本発明に係る自動車ワイイ製助機構等の球接手は、球最手の各構成部分を2分割又は3分割したものであるから、ジョイントポールの球径に割約を受けず、モータトルタ等から決まる所望の大きさに設定し、且つ両ジョイントポールを等径とすることができ、更に球歩

特開昭58- 13218(4)

如くポール孔 5 d に転車の平担面を形成してあり、ポール孔 5 d の前配平担面側線部は所割面取りを施してテーパー部 5 e を形成してある。また、リンク 2 のリンク孔 2 a の直径はピン 5 e の直径と略々同一である。

のリンクへの取付けが容易であつて固定箇所の 形状も美麗に仕上げることができる。

なか、本発明は、上記の特定の実施例に限定されるべきものではなく、本発明の技術的範囲内にかいて種々の変形例が可能であることは勿論である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1実施例を示す模式的側面図、第2図(a)~(e)は球 優手 3のリンク2への取付方法を説明する模式図、第3図は本発明の第2実施例を示す一部破断模式図、第4図(a)~(e)は本発明の第3実施例における球優手 5のリンク2への取付方法を説明する模式図、第5図はは球優手 12のリンク11への取付方法を説明する模式図、第7図はリンク組立体 10の模式的正面図である。


(符号の説明)


1 ··· リンタ組立体 2 ··· リ ン タ 2 a ··· リンタ孔 3.5 ··· 球 毎 年





3a, 3b, 5a, 5b … ジョイントポール 3e, 5c …ピン 3d, 5d … ポールオ


一 小 有



















, \$\frac{1}{2}













手統補正費

昭和57年6月10日

特許庁長官 島 田 春 樹 殿

1. 事件の表示

昭和 56 年 特 許 颐 第 108171 号

- 2. 発明の名称 球接手の構造
- 3. 補正をする者

事件との関係 特許出職人

4. 代 理 人

任 所 # 105 E R B B G G E / P15 T B 1 3 2 0 9 m G H 7 + 2 / A 11 1 9 S T B L (4 18) 0 0 5 (代) 小 田 田 原 特 許 事 馬 所 男 川 引 氏 名 (6779) 弁理士 小 橋 一 男 名標理

(外1名)

5. 補正命令の日付 自 発

- 6. 一補正により増加する発明の数

7. 補正の対象

明 編 1

特群 [] 57. 6.10

8. 補正の内容 別紙のとかり



特開昭58- 13218(6)

補正の内容

明細書中、「発明の詳細を説明」の個の記載を以下の如く補正する。

(1) 明細書館 9 頁、第 18 行目乃至 第 19 行目、 「従来の如くセレーションを切削加工する必要 がないため加工コストが低い。」とあるのを、 「従来の如くセレーションを加工する必要がな く、また形状確保のための切削加工が不要とな るから加工コストが低い。」に訂正する。

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

X	BLACK BORDERS
×	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
×	FADED TEXT OR DRAWING
	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	SKEWED/SLANTED IMAGES
X	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
0	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox